

# Työmaaraportti

**TYÖMAARAPORTTI KOHTEET:**  
Vähäojamonkatu 13 Lohja  
Mäntysalontie 17 Klaukkala

## PELTIKATOT KUNTOON LOHJALLA JA KLAUKKALASSA



Halli on täynnä koneita



Toimitusjohtaja Kari Rantala esittelee prässejä.



Aamupäivällä Selmok Oy:n tuotantotiloissa on kiirettä, sillä illalla ovat tulleet pellitettävien kattojen mitat ja nyt leikataan niitä sopiviin muotoihin. Erikoismuodot mitataan ja leikataan



Vesikourujen ja kattoturvalaitteiden osat ovat valmiina työmaalla. Säädästä riippuvainen peltikattotyö hoidetaan nopeasti ja aikatauluissa on pysytty hyvin. Työmaan varastointi ei vie kovin paljon tilaa, mutta on välttämätöntä vähäksi aikaa.

Käymme katsomassa Vähäojamonkatu 13:ssa Lohjalla Selmok Oy:n kattotyömaata. Tiiliprofiiloitujen peltilevyjen asennus on käynnissä.

Nousen katolle, jossa työt ovat käynnissä. Pressulla on suojattu se osa katosta, johon peltejä ei ole vielä ehditty laittaa. Toiminta on systemaattista ja etenee järjestyksessä.



Aluskate ja ruodelaudoitus on asennettu



Pellit asetellaan paikalleen



Tiivistenuhat paikalleen



Peltikattoruuvit ovat kumitiivistettyjä



Kattolevyt ruuvataan akkukoneella kiinni



Valmista kattoa



Pakettiautolla hoidetaan huolto tontille

Selmok Oy  
Vanha Nurmijärventie  
185 01750 Vantaa  
Kari Rantala,  
toimitusjohtaja

0500 418730  
Puh 0207419440  
Fax 0207419445  
selmok@selmok.fi  
www.selmok.fi